

# APPENDICE: RILIEVO DELLE PONTATE DI INTONACO DIPINTO

A CURA DI FABIO SCIREA


## Avvertenza

La mancanza di ponteggi di restauro non ha consentito la mappatura sistematica delle pontate di intonaco sull'intera superficie dipinta. Dove non si è resa possibile la visione ravvicinata si è cercato di sopperire mediante osservazioni dal basso a luce radente e ingrandimenti fotografici. La linea continua individua i giunti accertati, le frecce indicano il rapporto di sovrapposizione, il tratteggio segnala situazioni poco chiare. In molti casi, anche avvalendosi dell'osservazione diretta ravvicinata, non è stato possibile individuare giunti verticali, verosimilmente perché in presenza di stesure omogenee di intonaco successivamente riattivato da velature di calce. I rilievi delle figg. 1-6 sono stati tracciati sui fotoraddrizzamenti elaborati da D. Gallina, quello della fig. 7 su singola ripresa non quotata.



1. Arco di incrocio est, lato est.


0 1 m 2 m




2. Arco di incrocio est, lato ovest.



3. Arco di incrocio ovest, lato est.






4. Arco di incrocio ovest, lato ovest.



5. Navata, setto sud.

6. Navata, setto nord.







7. Controfacciata.